



# СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

## Платформенный стапель модель В 22 G

Конфиденциально

1

10/12

№	Art.	Описание Description		Кол-во	Картинка
1	01010200	Платформа стапеля Bench	5500x2100 360 – 600 мм	1	
2	08011100	Аппарель въездная Ramp		2	
3	4030100	Подъемник параллелограммный Whole Body Lift Set		1	
4	SJ1-K0000	Шкаф управления Control Cabinet		1	
5	02010000	Силовая стойка в сборе Tower Head		2	
6	02010400	Хомут регулировочный Adjustable Collar		2	
7	08040400	Гидроцилиндр стойки Hydraulic Cylinder		2	
8	2010700	Стрела для тяги вверх Hoist Arm		1	
9	02010111	Корпус силовой стойки Tower Pipe		2	









# СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

## Платформенный стапель модель В 22 G

Конфиденциально

2

10/12

10	08010800	Стойка колесная Wheel Bracket	макс. 800 кг	2	
11	07010100	Цепь 1.2м без крюка Chain 1.2 m without hook	макс. 8 т	2	
12	07020100	Зажим малый Small Clamp	макс. 3 т	1	
13	07020300	Зажим глубокий Box Clamp	макс. 3 т	1	
14	7020200	Зажим ножничный Scissor Clamp	макс. 3 т	1	
15	7020400	Зажим универсальный Universal Clamp		4	








# СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

## Платформенный стапель модель В 22 G

Конфиденциально

3

10/12

16	7030300	Крюк стальной Steel Hook	макс. 500 кг	1	
17	07030200	Крюк глубокий Deep Hook	макс. 3 т	1	
18	08020400	Укоротитель и фиксатор цепи Chain Shortener and Linker	макс. 3 т	1	
19	07030100	Пластина тяговая перфорированная Draw Board	макс. 1.5 т	1	
20	08020600	Ремень нейлоновый Nylon Drawstring	макс. 3 т	1	
21	08020700	Трос страховочный Steel Wire	макс. 3 т	1	










# СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

## Платформенный стапель модель В 22 G

Конфиденциально

4

10/12

22	8010600	Комплект для тяги вниз Pull Down Set	макс. 3 т	1	
23	08010700	Тележка для перемещения аварийного автомобиля Dead Car Dolly		2	
24	8020100	Фиксатор цепи С-обр. Chain Located Claw	макс. 3 т	2	
25	8010300	Векторная система создания тягового усилия в сборе Hydraulic Mandrial		2	
26	8020500	Подпятник цилиндра Hydraulic Bolt Location		2	
27	8020300	Фиксатор цепи Chain Located Set		4	
28	8020200	Клин Pin		12	









# СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

## Платформенный стапель модель В 22 G

Конфиденциально

5

10/12

29	4020100	Осевой подъемник в сборе Second Lift Set		1	
30	08050100	Шланг гидравлический 3 м Oil Pipe 3 m		2	
31	08010100	Планшет мобильный Tool's Car		1	
32	8010900	Зажим для рихтовки чашек амортизаторов Avoid Shake Set		1	
33	8010400	Лебедка ручная Manual Puller		1	
34	7010000	Цепь 1.2 м Chain 1.2 m	Макс. 8 т	4	
35		Крюк Grapple	Макс. 8 т	4	




# СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

## Платформенный стапель модель В 22 G

Конфиденциально

6

10/12

36	07030400	Крюк «Бумеранг» Hook		1	
37	ST7100-2	Упор крюка Bracket		1	
38	05010000	Зажим кузовной в сборе Main Clamp		4	